

BULP
Certifikat nr.: 217
Teknologisk Institut
Certifikat nr.: TI-23-LI-0107



Brancheforeningen af legeplads-
konsulenter og uvildige legeplads-
inspektører

Legepladsinspektør
Henning Sørensen
Korinthvej 12
9220 Aalborg Ø
Tlf. 25 20 24 89

Slutinspektion

Udarbejdet for Grundejerforeningen Mikkemark



Grundoplysninger:

Legeredskaberne er beliggende på adressen: Nørkærvej 39 9370 Hals

Kontaktperson: Peter Lynge Pedersen

Telefon:

E-mail: kasserer@mikkelmark.dk

Legepladsen er gennemgået med en repræsentant for Grundejerforeningen

Der er ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 6.

Resultat:

Det er vurderet visuelt, at faldunderlaget har de fornødne stødabsorberende egenskaber, medmindre andet er oplyst i denne rapport.

Test af faldunderlag kan udføres efter nærmere aftale.

Inspektionen er gennemført med det resultat, at de inspicerede legepladsredskaber overholder de gældende standarder. Afvigelser vil være beskrevet i rapporten.

Inspektionsrapporten afsluttes med vilkår for inspektionen samt kopi af gyldigt certifikat.

Den næste årlige hovedinspektion i henhold til DS/EN 1176-7:2020 Pkt. 6 Inspektion bør senest finde sted november 2025.

.

Legepladsinspektør

Henning Leander Sørensen

Til orientering:

Opmærksomheden henledes på, at DS/EN 1176 ikke gælder med tilbagevirkende kraft på legepladsredskaber opført før de aktuelle standarders ikrafttræden.

Stødområdet

er den del af terrænet, der omgiver legeredskabet, hvor der eventuelt skal være stødabsorbierende faldunderlag. De steder, hvor faldhøjderne er mindre end 60 cm, er der ikke noget entydigt og præcist krav til stødområdets støddæmpende egenskaber, medmindre der er tale om tvungne bevægelser.

Når faldhøjden er mellem 60- og 150 cm skal stødområdets udstrækning med korrekt støddæmpende underlag være mindst 150 cm.

Er faldhøjden mellem 150- og 300 cm skal udstrækning af stødområdet svarende til afstanden fra øverste ståflade, siddeflade eller håndstøtte og ned til terræn $\times \frac{2}{3} + 50$ cm.

Der er særlige regler for gynger, svævebaner, karruseller, vipper og lignende.

Faldrummet

er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden det rammer stødområdet. Der må ikke være genstande i dette rum, som barnet kan komme til skade på. Faldrummets udstrækning er mindst 150 cm.

Der er særlige regler for gynger, svævebaner, karruseller, vipper og lignende.

En hovedklemfælde

er en åbning, hvor barnets hoved kan komme i klemme. Åbningens nederste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller ståfladen. Åbningen har et mål på mellem 8,9- og 23 cm. Prøvedorn C svarer til barnets krop. Prøvedorn D og E svarer til barnets hoved.

Der er særlige regler for karruseller.

Mærkning

På alle legeredskaber skal der være et skilt med følgende oplysninger: Leverandørens navn og adresse, fremstillings år og produktnavn, angivelse af standardens nummer og udgivelsesår samt markering af redskabets nedgravningsdybde (niveau – 0.)

Mærket skal være tydeligt og holdbart, og anbragt så oplysningerne kan læses fra terræn.

Produktoplysninger

For at være i overensstemmelse med standarderne skal leverandøren udlevere skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne.

Det er leverandøren/producenten, der skal fremlægge statiske beregninger eller prøvninger i henhold til DS/EN 1176-1. Dette for at dokumentere, at redskabet har den nødvendige styrke og stabilitet.

Bemærk

Opmærksomheden henledes på, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Emne 1. 	<u>Generelle sikkerhedsforanstaltninger:</u> På legepladsen skal der være et tydeligt og synligt skilt som angiver følgende oplysninger: a) telefonnummer til alarmcentralen b) metoder til kontakt af personale fx telefonnummer, e-mailadresse eller web-adresse c) legepladsens navn d) legepladsens adresse eller GPS-koordinater e) andre relevante oplysninger for stedet <u>Krav i standard:</u> DS/EN 1176-7 pkt. 8.2.3 Generelle Sikkerhedsforanstaltninger
Emne 2. 	Oversigtsbillede af legepladsen Nørkærvej 39
Emne 3. 	Koldbøttestativ Følgende standarder er anvendt ved inspektion af dette redskab DS/EN 1176-1 2017 Generel DS/EN 1176-7 2020 Vedligehold Redskabet er mærket

Emne 4. 	Vippedyr 1 Følgende standarder er anvendt ved inspektion af dette redskab DS/EN 1176-1 2017 Generel DS/EN 1176-6 2017+A1:2019 Vipper DS/EN 1176-7 2020 Vedligehold Redskabet er mærket
Emne 5. 	Vippedyr 2 Følgende standarder er anvendt ved inspektion af dette redskab DS/EN 1176-1 2017 Generel DS/EN 1176-6 2017+A1:2019 Vipper DS/EN 1176-7 2020 Vedligehold Redskabet er mærket
Emne 6. 	Klatrestativ Følgende standarder er anvendt ved inspektion af dette redskab DS/EN 1176-1 2017 Generel DS/EN 1176-7 2020 Vedligehold Redskabet er mærket

Emne 7. 	Lille hængebro Følgende standarder er anvendt ved inspektion af dette redskab DS/EN 1176-1 2017 Generel DS/EN 1176-7 2020 Vedligehold Redskabet er mærket
Emne 8. 	Balanceredskab Følgende standarder er anvendt ved inspektion af dette redskab DS/EN 1176-1 2017 Generel DS/EN 1176-7 2020 Vedligehold Redskabet er mærket
Emne 9. 	Fugleredegyng Følgende standarder er anvendt ved inspektion af dette redskab DS/EN 1176-1 2017 Generel DS/EN 1176-2 2017+AC:2019 Gynger DS/EN 1176-7 2020 Vedligehold Redskabet er mærket

Vilkår:

Inspektionsrapporten gælder kun for de legepladsredskaber, der er vist i nærværende inspektionsrapport.

Inspektionen er foretaget i henhold til DS/EN 1176:2017 serien og DS/EN 1176-7 fra 2020

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 annek D og DS/EN 1176-6 annek E.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 pkt. 4.2.2 Annek A, B og C. Udgravning af løst materiale eller demontering af syntetiske faldunderlag ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Test og rapporter efter DS/EN 1176:2017 del 1 Annek H, udføres ligeledes også kun efter nærmere aftale.

Der er heller ikke foretaget prøvning i forhold til DS/EN 1176-2 Annek B og C og DS/EN 1176-6 Annek B, C og D,

Legeredskaberne eller dele af disse demonteres ikke, medmindre dette aftales særskilt.

Der er foretaget stikprøver med syl ved stolper i jord til konstatering af råd. Udgravning ved stolper finder kun sted efter nærmere aftale.

Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 4.1.3 medmindre det fremgår under det enkelte redskab. Det er leverandøren der skal dokumentere, at standarden her er overholdt.

Hvor inspektionen kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages fra terræn alene foretaget en vurdering.



CERTIFIKAT

LEGEPLADSINSPEKTØR

Der tildeles hermed personligt certifikat til:

Henning Leander Sørensen

Certifikatnummer: 217

Gyldighed kan verificeres på www.1176.dk

Certifikat er udstedt første gang år 2005

Certifikatets indehaver har gennemgået relevante kurser hos Teknologisk Institut og BULP med bestået eksamen og praktisk prøvning med sikkerhed på legepladser.

Certifikatindehaver efteruddannes løbende i BULP regi.

BULP føre kontrol med certifikatindehavers inspektionsrapporter.

Certifikatet omfatter følgende standarder:

DS 1500:2002

DS/EN 1176-1:1998, DS/EN 1176-1:2008, DS/EN 1176-1:2017, DS/EN 1176-1:2017+A1:2023

DS/EN 1176-2:1998, DS/EN 1176-2:2008, DS/EN 1176-2:2017

DS/EN 1176-3:1998, DS/EN 1176-3:2008, DS/EN 1176-3:2017

DS/EN 1176-4:1998, DS/EN 1176-4:2008, DS/EN 1176-4:2017

DS/EN 1176-5:1998, DS/EN 1176-5:2008, DS/EN 1176-5:2019

DS/EN 1176-6:1998, DS/EN 1176-6:2008, DS/EN 1176-6:2017

DS/EN 1176-7:1998, DS/EN 1176-7:2008, DS/EN 1176-7:2020

DS/EN 1176-10:2008, DS/EN 1176-10:2023

DS/EN 1176-11:2008, DS/EN 1176-11:2014

DS/EN 1177:1997

Certifikatet er gældende til 31. marts 2025

Morten Ulletved
BULP Næstformand

Kim Munk Christensen
BULP Certificeringsansvarlig

BULP

Brancheforeningen af legepladskonsulenter og uvildige legepladsinspektører

Co/ Certificeringsansvarlig Kim Munk Christensen

Vestergade 173, 8600 Silkeborg

Legepladsinspektør

Certifikat nr. TI-23-LI-0107



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Certificering & Inspektion

Teknologiparken
Kongens Lyngby 29
8000 Aarhus C
Tlf. +45 72 20 20 00
info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Der tildeles hermed personligt certifikat til:

Henning Leander Sørensen

Certifikatindehaveren har bestået den skriftlige eksamen, og tilegnet sig viden og praktisk erfaring vedrørende inspektion og sikkerhed på legepladser.

Baseret på:

DS 1500 fra 2002
DS/EN 1176 del 1-7 fra 1998
DS/EN 1176 del 1-7 og del 10-11 fra 2008
DS/EN 1176 del 11 fra 2014
DS/EN 1176 del 1-4 og del 6 fra 2017
DS/EN 1176 del 5 fra 2019
DS/EN 1176 del 7 fra 2020
DS/EN 1177 fra 1998

Teknologisk Institut


Morten Ulleved
Faglig ansvarlig

Certifikatet er udstedt 1. gang i 2005

Certifikatet er gyldigt fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2025